

Praktijkbezoek Hotspots Zwerfafval

29 oktober 2021

*Basis op orde herstellen op diverse hotspots van zwerfafval in gemeente
Neder-Betuwe*



Foto 29-10-2021: Eendenvijver Kesteren

Aanleiding

- Op 29 oktober 2021 is op aandragen van vrijwilligers uit de zwerfafvalbrigade (inwoners) van de gemeente Neder-Betuwe, een bezoek gebracht aan diverse zwerfafvalhotspots.
- Bij dit bezoek waren vanuit de gemeente aanwezig: Peter van den Berg, Ineke Geluk, Judith van Rooijen en Jelmer van Benthem (inhuur Stantec op zwerfafval).
- Het betreft locaties:
 - Eendenvijver Kesteren
 - Beweegtuin en naastgelegen speeltuin en kinderboerderij Kesteren
 - Parkeerplaats bushalte De Leede Kesteren
 - Recreatiestrand Maneswaard Opheusden
- Daarnaast zijn de volgende hotspotslocaties nog aangedragen, maar niet bezocht:
 - Omgeving viaduct McDonald's Ochten
 - Parkeerplaatsen industrie het Panhuis Kesteren (Panhuizerweg t.h.v. nr. 12)
 - Picknickplaats Waalbanddijk Ochten

Eendenvijver Kesteren

- Veel drijvend zwerfafval aan de waterkant en gezonken zwerfafval in het slib van de vijver (foto 1). *Advies:* uitbaggeren vijver.
- Beschoeiing (van asbest?) rondom de vijver brokkelt af en ontbreekt op delen (foto 1). *Advies:* beschoeiing vervangen en bij ontwerp nadenken op welke wijze zwerfafval in mindere mate in het water terecht kan komen (door verwaaiing), te denken aan een opstaande rand (met eenden passages).
- Afvalvoorzieningen rondom vijver niet op orde (foto 2). *Advies:* Blikvanger naast overkapping verwijderen en vervangen voor hufferproof boenderbakken en plaatsen aan weerszijden van het jeugdhonk.
- Kunststof zitbankjes rondom vijver zijn vernield (foto 2 incl. losgeslagen afvalbak). *Advies:* Zitbankjes volledig verwijderen of vervangen voor huffer/graffitiproof metalen zitbankjes.
- Pad rondom de vijver en onder de overkapping van het jeugdhonk is niet bestraat (foto 3). *Advies:* bestraten (betegelen/asfalteren) zodat fijn zwerfafval eenvoudiger kan worden verwijderd/opgeveegd.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Eendenvijver Kesteren

- Kiezelmuur onder overkapping is opengebroken en kiezels zijn deels verwijderd (foto 4). *Advies:* herstellen van het metalen framework en nader onderzoeken met welk materiaal het kan worden opgevuld, zodat het minder aantrekkelijk is om er afval tussen te steken.
- Overkapping is nu niet verlicht (foto 4). *Advies:* aanbrengen hufterproof verlichting in nok om locatie in nachtelijke uren uit anonimiteit te halen.
- Lantaarnpaal naast vijver is ontwricht (foto 5). *Advies:* herstellen en rechtzetten.
- Zitelementen en houtenconstructie onder overkapping (en naast gelegen elektriciteitskast) bevatten veel graffiti en provocerende teksten (foto 6). *Advies:* verwijderen en aanbrengen (semipermanente) anti-graffiti coating.
- Overkapping staat nu dichtbij waterkant terwijl er nog voldoende ruimte achter ligt. *Advies:* onderzoeken bij uitvoeren bovenstaande herstelwerkzaamheden of de gehele overkapping naar achteren geplaatst kan worden om verwaaing van zwerfafval in het water te voorkomen.

Foto 4



Foto 5



Foto 6



Beweegtuin Kesteren

- Bij de **Beweegtuin** concludeerden wij dat de ondergrond en enkele toestellen een opfrisbeurt verdient (foto 1 en 2). Daarnaast kan de afvalbak geherpositioneerd worden richting het toegangspad (daarmee multifunctioneel).

Foto 2



Foto 1



Beweegtuin Kesteren

- Het [zitbankje en afvalbak bij de naastgelegen kinderboerderij Hertenkampje](#) (foto 3) verdienen ook een opfrisbeurt, maar kunnen mogelijk ook beiden verwijderd worden immers er meer dan voldoende zitbankjes en afvalbakken staan.
- De informatiepaaltjes (foto 4) met QR-code zijn bekrast. Enkele speelobjecten in [de naastgelegen speeltuin](#) verdienen ook een opfrisbeurt en het hekwerk rondom dient op enkele plekken hersteld te worden. Aanbevolen wordt om afvalbakken te (ver)plaatsen bij/tot de directe entrees (hekwerk) van de speeltuin.

Foto 3



Foto 4



Parkeerplaats bushalte De Leede Kesteren

Ter plaatse van de parkeerplaats bij **bushalte De Leede** dienen rozenbottelstruiken (foto 1 en 2) drastisch teruggesnoeid te worden of idealiter vervangen te worden voor beukenhagen (als ook in de directe omgeving). Momenteel blijft veel zwerfafval achter in de doornige struiken en is daarmee ook moeilijk te verwijderen. Door de verschillende hoogtes van de begroeiing (en op sommige delen ontbreekt ook begroeiing) geeft dit een onverzorgde indruk. Een afvalbak (foto 3) midden in het naastgelegen grasperk heeft geen toegevoegde waarde en kan worden verwijderd: de te handhaven afvalbak bij de nabijgelegen bushalte biedt voldoende capaciteit.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Maneswaard

Ter plaatse van het strandje bij **Maneswaard** wordt aanbevolen om te onderzoeken of de miniroolcontainers (foto 2 en 3) kunnen worden voorzien van stickers met een schoonboodschap. Bij de twee entrees (foto 1) kan eventueel ook bebording geplaatst worden met een schoonboodschap. Ter inspiratie:

<https://webshop.supportervanschoon.nl/>. Mogelijk kunnen eenmalig nieuwe miniroolcontainers aangeschaft worden met betonvoet en dekselbegrenzer, zodat alle afvalbakken netjes in het gareel staan, afvaldumpingen met grof afval worden geminimaliseerd en het deksel niet kan opwaaien. Ter inspiratie: <https://www.bammens.com/shop/afvalbakken/minipole-71.html>

Foto 3



Foto 1



Foto 2

